JJ X-Ray Tungsten Carbide slit type 3 dwg961201f1	
Vexta stepmotors type PK244M-01B 0.9amp	Black Yellow Green Red White Blue
M1= pin 1-6	1 2 3 4 5 6
M2= pin 7-12	7 8 9 10 11 12
M3= pin 14-19	14 15 16 17 18 19
M4= pin 20-25	20 21 22 23 24 25
	25 pins Sub D plugs



Split-up cabels for step-drives

Pos	Pc	Name	Mat. or Dwg. nr.	Remarks
1	1	Cabel diagram		

Date	Constr.		Scale
20-08-01	Jens Linderholm	JJ X-Ray Danish Science Design	1 : 1
Surface		Cabels f Tungsten-carbide-slit type 3	4- 961211f4